

# Info zur CoBi-Fahrerplatzuntersetzung

## Schaltknopf verloren

Schaltknöpfe können verloren gehen wenn Sie mit zu geringer Kraft festgezogen wurden. Als Ersatzteil ist entweder ein einzelner Schaltknopf (inkl. Madenschraube) oder ein Paar Schaltknöpfe mit den passenden Werkzeugen und einer Montageanleitung als Set erhältlich.



## Kurbeln

Zur Demontage bzw. Wechsel der Kurbeln am Fahrerplatz sind die o.g. Werkzeuge auch zu verwenden. Sie benötigen außerdem einem handelsüblichen Kurbelabdrücker\* oder lassen die neuen Kurbeln in einer Fahrradwerkstatt von einem Fachmann monieren. Die oben enthaltene Anleitung beschreibt auch die Demontage der Kurbeln die wir als Ersatzteil paarweise anbieten.



\*Kurbelabdrücker bieten wir kostengünstig unseren Kunden an

## Kettenblatt

Sonderanfertigung für die CoBi-Fahrerplatzuntersetzung in Ausführung Stahl, schwarz.



## Empfohlene Wartungsintervalle

1.) Laut Herstellerempfehlung sollte das Getriebe 1-2 mal jährlich mit 1-2 ml Spezialschmierstoff geschmiert werden. Dieser Schmierstoff ist bei uns erhältlich und wird mit einer Anleitung geliefert.

2.) Alle ca. 5000 bis 10000km kann das Kettenblatt auf seitliches Spiel kontrolliert werden. Achtung: nur seitliches Spiel des Kettenblattes, nicht zu verwechseln mit einem Axialspiel der Achse, welches die Industrie-Kugellager vor Axiallast schützt, ebenso nicht zu verwechseln mit Spiel der Achse im Tretlager.



\*Kurbelabdrücker bieten wir kostengünstig unseren Kunden an

Aktualisiert 10.01.2019

**EVENTBIKE**

64521 Groß-Gerau • info@eventbike.de • www.eventbike.de  
Tel. 0 61 52 / 76 98 • Mobil 0172-6978620